



--

LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTARISASI JEMBATAN

<i>No. Jembatan</i>	3	3	7	4	1	1	0	2	0	0	0	1		
---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

LINK SUFFIX

--

<i>Nama Jembatan</i>	GOTONG ROYONG			<i>Cabang</i>		
<i>Lokasi Jembatan</i>	<i>dari</i>	SMG	<i>km</i>	Jl. Gotong Royong 0+150		
<i>Tanggal Pemeriksaan</i>	<i>Nama Pemeriksa</i>			<i>NIP</i>		
3/25/2023	CV PIJAR MULYA WISESA					

TINDAKAN DARURAT

<i>Apakah Tindakan Darurat Disarankan ?</i>	YA	Tidak
<i>Asalan untuk melakukan Tindakan Darurat</i>		

ULASAN

Hanya untuk Keperluan Kantor Saja

<i>Tanggal Pemasukkan Data Inventarisasi</i> 4/1/2023	<i>Oleh</i> CV PIJAR MULYA WISESA
-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------



KODE-KODE LAPORAN INVENTARISASI JEMBATAN

Tipe Lintasan	JN Jalan	KA Kereta Api	S Sungai	L Lain-lain
---------------	----------	---------------	----------	-------------

A. Tipe Bangunan Atas	B. Bahan	C. Asal Bangunan Atas	D. Tipe Pondasi	E. Tipe Kepala Jbt dan Pilar
B gorong-gorong persegi Y gorong-gorong pipa A gorong-gorong pelengkung T gantung C sokongan/gantungan G gelagar M gelagar komposit P plat L balok pelengkung E pelengkung R rangka S jbt. sementara F ferry K lintasan kereta api W lintasan basah U lain-lain	K Kayu S pasangan bata M pasangan batu G bronjong dan sejenisnya H pasangan batu kosong D beton tak bertulang T beton bertulang P beton pratekan B baja U rantai baja gelombang Y pipa baja diisi beton J alumunium E neoprene / karet F teflon V PVC N geotextile O tanah biasa/lempung atau timbunan A aspal R kerikil/pasir W macadam X bahan asli L lain-lain	W Acrow/Bailey A Australia (permanen) P Australia (semi permanen) T Australia (sementara) B Belanda (tipe baru) D Belanda (tipe lama) I Indonesia U Callender Hamilton (Inggris) J Jepang R Austria (permanen) S Austria (semi permanen) X tidak ada struktur L lain-lain	CA cakar ayam LS langsung TP tiang pancang PB tiang bor TU tiang ulir SU sumur LL lain-lain	<p style="text-align: center;">Kepala Jembatan</p> A cap B dinding penuh K kepala jembatan khusus <p style="text-align: center;">Pilar</p> C cap P dinding penuh S satu kolom D dua kolom T tiga kolom atau lebih L lain-lain

F. PENILAIAN KONDISI UNTUK INVENTARISASI	
0 jembatan baru dan tanpa kerusakan 1 kerusakan kecil 2 kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang 3 kerusakan yang memerlukan tindakan secepatnya 4 kondisi kritis 5 elemen/jembatan tidak berfungsi lagi	<p style="text-align: center;">Catatan</p> Penilaian Kondisi Inventarisasi pada tabel diatas hanya digunakan bila Pemeriksaan Mendetail Jembatan belum dilakukan pada saat yang bersamaan dengan Pemeriksaan Inventarisasi



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEKERJAAN UMUM

JL. MADUKORO RAYA NO. 7, TLP. (024) 76433969, FAX. (024) 76433969

SISTEM
MANAJEMEN
JEMBATAN

LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTARISASI JEMBATAN

No. Jembatan	3	3	7	4	1	1	0	2	0	0	0	1
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

LINK SUFFIX

--	--


PENDATAAN JEMBATAN

Nama Jembatan	GOTONG ROYONG						Cabang
Koordinat	X	110.415882					
	Y	-7.036080					
Lokasi Jembatan		dari	SMG	km	0+150		
			Awal Ruas		Jarak Dari Awal Ruas		
Tanggal Pemeriksaan	3/25/2023			Nama Pemeriksa	NIP		
				CV PIJAR MULYA WISESA			

Tipe Lintasan pilih JN, KA, S, L	S	Jumlah Bentang	1
JN : Jalan, KA : Kereta Api, S : Sungai, L : Lain-lain		Total Panjang (m)	5.00 M
Tahun Pembangunan		Sudut Miring (⁰)	

Bangunan Atas													Bangunan Bawah									
Bentang No.	Panjang Bentang (m)	Lebar Lantai Kendaraan (m)	Lebar Trotoar (m)	Tinggi Ruang Bebas (m)	Struktur Bangunan Atas				Lantai			Sandaran			No. Kepala Jbt. atau Pilar	Pondasi			Kepala Jbt atau Pilar			
					Tipe	Bahan	Asal	Kondisi	Bahan	Bahan	Kondisi	Bahan	Bahan	Kondisi		Tipe	Bahan	Kondisi	Tipe	Bahan	Kondisi	
					A	B	C	F	B	B	F	B	B	F		D	B	F	E	B	F	
1	5.00	6.00	-	-	M/G	B/T	I/I	2/0	T	A	0	T	B	0	Kepala Jbt 1	CA	T	0	B	M	1	
2															P I L A R							
3																1						
4																2						
5																3						
6																4						
7																5						
8																6						
9																7						
10																8						
																9						
															Kepala Jbt 2	CA	T	0	B	M	1	

Catatan



LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTARISASI
JEMBATAN

No. Jembatan	3	3	7	4	1	1	0	2	0	0	0	1
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

LINK SUFFIX

--	--

KETERANGAN TAMBAHAN

1. Batasan Fungsional

Batasan Muatan Gandar	(ton)	8 TON
Batasan Lain	(uraikan)	

2. Arus Lalu Lintas

Lebar jembatan yang ada dan pengaruhnya terhadap arus lalu lintas	Pilih 1, 2 atau 3
<ul style="list-style-type: none"> 1. Longgar - Kendaraan bebas melintas diatas jembatan 2. Cukup lebar - Kendaraan melaju perlahan diatas jembatan 3. Sempit - Kendaraan harus sering berhenti dan antri 	1

3. Jalan Alternatif dan Jalan Memutar

Jika jembatan ditutup untuk lalu lintas setiap saat apakah ada jalan alternatif melalui suatu lintasan atau penyeberangan sungai lainnya ?	(lingkari jawaban)	<input checked="" type="radio"/> Ya	Tidak
Jika ya, berapa jarak tambahan yang harus ditempuh (km)		2.150	

4. Data Banjir Terbesar

Muka air banjir terbesar yang diketahui :	
pilih + jika diatas lantai atau - jika dibawah lantai (m)	
Tanggal terjadinya banjir terbesar (bulan, tahun)	
Sumber keterangan dari	

5. Tipe Jembatan dan Gambar Konstruksi

Apakah ada gambar konstruksi setelah jembatan selesai dibangun ?	(lingkari jawaban)	Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak
Apakah bangunan atas merupakan tipe standar ?	(lingkari jawaban)	<input checked="" type="radio"/> Ya	Tidak
Jika Ya, sebutkan tipe standar bangunan atas		MBI/GTI	



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEKERJAAN UMUM

JL. MADUKORO RAYA NO. 7, TLP. (024) 76433969, FAX. (024) 76433969

NO. JEMBATAN :


3	3	7	4	1	1	0	2	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--


NAMA JEMBATAN :

GOTONG ROYONG


POTONGAN MEMANJANG



TAMPAK ATAS



SITUASI





**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEKERJAAN UMUM**

JL. MADUKORO RAYA NO. 7, TLP. (024) 76433969, FAX. (024) 76433969



TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG



TAMPAK SAMPING KANAN



TAMPAK SAMPING KIRI

NOMOR JEMBATAN	NAMA JEMBATAN	LOKASI (Km)	PANJANG (M)
33.74.11.020.001	GOTONG ROYONG	0+150	5.00 M



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEKERJAAN UMUM**

JL. MADUKORO RAYA NO. 7, TLP. (024) 76433969, FAX. (024) 76433969



KONDISI LANTAI



KONDISI SANDARAN SISI KANAN



KONDISI SANDARAN SISI KIRI



KONDISI BANGUNAN BAWAH

NOMOR JEMBATAN	NAMA JEMBATAN	LOKASI (Km)	PANJANG (M)
33.74.11.020.001	GOTONG ROYONG	0+150	5.00 M



LAPORAN PEMERIKSAAN MENDETAIL JEMBATAN

LINK SUFFIX

No. Jembatan	3	3	7	4	1	1	0	2	0	0	0	1				
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Nama Jembatan	GOTONG ROYONG			Koordinat	X	110.415882
					Y	-7.036080
Lokasi Jembatan	dari	SMG	km	Jl. Gotong Royong		
				0+150		
Tanggal Pemeriksaan	Nama Pemeriksa			NIP		
3/25/2023	CV PIJAR MULYA WISESA					

DATA INVENTARISASI

Apakah Data Inventarisasi Betul ?	(lingkari jawaban)	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
Apabila data tidak betul, perbaikan dapat dibuat pada cetakan database dengan tinta merah dan lampirkan pada halaman ini			

PEMERIKSAAN KHUSUS

Apakah Pemeriksaan Khusus Disarankan?	(lingkari jawaban)	<input type="radio"/> Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak
Elemen-elemen yang memerlukan Pemeriksaan Khusus			
Kode Elemen	Lokasi	Alasan untuk melakukan Pemeriksaan Khusus	

TINDAKAN DARURAT

Apakah Tindakan Darurat Disarankan?	(lingkari jawaban)	<input type="radio"/> Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak
Elemen-elemen yang memerlukan Pemeriksaan Darurat			
Kode Elemen	Lokasi	Alasan untuk melakukan Pemeriksaan Darurat	

Hanya untuk Keperluan Kantor Saja

Tanggal Memasukkan Data Pemeriksaan Detail	4/1/2023	Oleh	CV PIJAR MULYA WISESA
--------------------------------------------	----------	------	-----------------------



DAFTAR KERUSAKAN UNTUK LEVEL 3-5

No. Jembatan	3	3	7	4	1	1	0	2	0	0	0	1	LINK SUFFIX	
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------	--

Kode	Elemen Uraian (pilihan)	Kode	Kerusakan Uraian (pilihan)	Level 5												Gambar Y/T	Foto Y/T	Kuantitas	Satuan	Tindakan Darurat	Pemeriksaan Khusus
				Lokasi				Nilai Kondisi													
				A/P/B	X	Y	Z	S	R	K	F	P	NK	S	R						

LEVEL 3		Nilai Kondisi					
Kode	Elemen	S	R	K	F	P	NK
3.210	Aliran Sungai						
3.220	Bangunan Pengaman						
3.230	Timbunan						
3.310	Pondasi						
3.320	Kepala Jbt / Pilar						
3.410	Gelagar						
3.420	Pelat						
3.430	Pelengkung						
3.440	Balok Pelengkung						
3.450	Rangka						
3.480	Gantung						
3.500	Sistem Lantai						
3.600	Expansion Joint						
3.610	Landasan						
3.620	Sandaran						
3.700	Perlengkapan						
3.800	Gorong-gorong						
3.900	Lintasan						

LEVEL 2		Nilai Kondisi					
Kode	Elemen	S	R	K	F	P	NK
2.200	Aliran Sungai/Timbunan						
2.300	Bangunan Bawah						
2.400	Bangunan Atas						
2.700	Perlengkapan						
2.800	Gorong-gorong						
2.900	Lintasan Basah						

LEVEL 1		Nilai Kondisi					
Kode	Elemen	S	R	K	F	P	NK
1.000	Jembatan						

PEMELIHARAAN RUTIN

1. Apakah ada penumpukan puing atau rintangan di sungai ?	(dilingkari jawaban)	Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak
2. Apakah ada penumpukan kotoran pada elemen jembatan ?		Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak
3. Apakah tumbuhan liar ?		Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak
4. Apakah pipa cucuran air di lantai ada yang tersumbat ?		Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak
5. Apakah drainase di daerah timbunan tidak cukup ?		Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak
6. Apakah ada lubang dan permukaan yang bergelombang ?		Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak
7. Apakah sandaran perlu di cat ?		Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak
8. Apakah plat nomor salah atau hilang ?		Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak
9. Apakah plat nama salah satu atau hilang ?		Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak



LAPORAN PEMERIKSAAN MENDETAIL JEMBATAN

<i>No. Jembatan</i>	3	3	7	4	1	1	0	2	0	0	0	1
---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

LINK SUFFIX

--	--

CATATAN-CATATAN DAN GAMBAR-GAMBAR



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEKERJAAN UMUM

JL. MADUKORO RAYA NO. 7, TLP. (024) 76433969, FAX. (024) 76433969

NO. JEMBATAN :


3	3	7	4	1	1	0	2	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--


NAMA JEMBATAN :

GOTONG ROYONG


POTONGAN MEMANJANG



TAMPAK ATAS



SITUASI





**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEKERJAAN UMUM**

JL. MADUKORO RAYA NO. 7, TLP. (024) 76433969, FAX. (024) 76433969



TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG



TAMPAK SAMPING KANAN



TAMPAK SAMPING KIRI

NOMOR JEMBATAN	NAMA JEMBATAN	LOKASI (Km)	PANJANG (M)
33.74.11.020.001	GOTONG ROYONG	0+150	5.00 M



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEKERJAAN UMUM**

JL. MADUKORO RAYA NO. 7, TLP. (024) 76433969, FAX. (024) 76433969



KONDISI LANTAI



KONDISI SANDARAN SISI KANAN



KONDISI SANDARAN SISI KIRI



KONDISI BANGUNAN BAWAH

NOMOR JEMBATAN	NAMA JEMBATAN	LOKASI (Km)	PANJANG (M)
33.74.11.020.001	GOTONG ROYONG	0+150	5.00 M



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEKERJAAN UMUM**

JL. MADUKORO RAYA NO. 7, TLP. (024) 76433969, FAX. (024) 76433969



TAMPAK ATAS BAGIAN DEPAN



TAMPAK ATAS BAGIAN BELAKANG



TAMPAK ATAS BAGIAN KANAN



TAMPAK ATAS BAGIAN KIRI

NOMOR JEMBATAN	NAMA JEMBATAN	LOKASI (Km)	PANJANG (M)
33.74.11.020.001	GOTONG ROYONG	0+150	5.00 M




NO. JEMBATAN :

3	3	7	4	1	1	0	2	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


--	--

NAMA JEMBATAN : GOTONG ROYONG


POTONGAN MEMANJANG



TAMPAK ATAS



SITUASI



LAPORAN PEMERIKSAAN MENDETAIL
JEMBATAN

LINK SUFFIX

No. Jembatan

3	3	7	4	1	1	0	2	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--

Nama Jembatan	GOTONG ROYONG		Koordinat	<input checked="" type="checkbox"/> X	110.415882
				<input checked="" type="checkbox"/> Y	-7.036080
Lokasi Jembatan	dari	SMG	km	Jl. Gotong Royong	
Tanggal Pemeriksaan	Nama Pemeriksa		NIP	0+150	
3/25/2023	CV PIJAR MULYA WISESA				

DATA INVENTARISASI

Apakah Data Inventarisasi Betul ? (lingkari jawaban) Tidak
Apabila data tidak betul, perbaikan dapat dibuat pada cetakan database dengan tinta merah dan lampirkan pada halaman ini

PEMERIKSAAN KHUSUS

Apakah Pemeriksaan Khusus Disarankan? (lingkari jawaban) Ya Tidak

Elemen-elemen yang memerlukan Pemeriksaan Khusus		
Kode Elemen	Lokasi	Alasan untuk melakukan Pemeriksaan Khusus

TINDAKAN DARURAT

Apakah Tindakan Darurat Disarankan? (lingkari jawaban) Ya Tidak

Elemen-elemen yang memerlukan Pemeriksaan Darurat		
Kode Elemen	Lokasi	Alasan untuk melakukan Pemeriksaan Darurat

Hanya untuk Keperluan Kantor Saja

Tanggal Memasukkan Data Pemeriksaan Detail	4/1/2023	Oleh	CV PIJAR MULYA WISESA
--------------------------------------------	----------	------	-----------------------