



LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTARISASI JEMBATAN

LINK SUFFIX

<i>No. Jembatan</i>	3	3	7	4	0	7	0	7	7	0	0	1		
---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

<i>Nama Jembatan</i>	SOMPOK I			<i>Cabang</i>	
<i>Lokasi Jembatan</i>	<i>dari</i>	SMG	<i>km</i>	Jl. Sompok	
				0+750	
<i>Tanggal Pemeriksaan</i>	<i>Nama Pemeriksa</i>			<i>NIP</i>	
09/04/2021	CV PIJAR MULYA WISESA				

TINDAKAN DARURAT

<i>Apakah Tindakan Darurat Disarankan ?</i>	<input checked="" type="radio"/> YA	<input type="radio"/> Tidak
<i>Asalan untuk melakukan Tindakan Darurat</i>		
PONDASI LANGSUNG TERGERUS		

ULASAN

Hanya untuk Keperluan Kantor Saja

<i>Tanggal Pemasukkan Data Inventarisasi</i> 29/04/2021	<i>Oleh</i> CV PIJAR MULYA WISESA
---	--



KODE-KODE LAPORAN INVENTARISASI JEMBATAN

Tipe Lintasan	JN Jalan	KA Kereta Api	S Sungai	L Lain-lain
---------------	----------	---------------	----------	-------------

A. Tipe Bangunan Atas	B. Bahan	C. Asal Bangunan Atas	D. Tipe Pondasi	E. Tipe Kepala Jbt dan Pilar
B gorong-gorong persegi Y gorong-gorong pipa A gorong-gorong pelengkung T gantung C sokongan/gantungan G gelagar M gelagar komposit P plat L balok pelengkung E pelengkung R rangka S jbt. sementara F ferry K lintasan kereta api W lintasan basah U lain-lain	K Kayu S pasangan bata M pasangan batu G bronjong dan sejenisnya H pasangan batu kosong D beton tak bertulang T beton bertulang P beton pratekan B baja U lantai baja gelombang Y pipa baja diisi beton J alumunium E neoprene / karet F teflon V PVC N geotextile O tanah biasa/lempung atau timbunan A aspal R kerikil/pasir W macadam X bahan asli L lain-lain	W Acrow/Bailey A Australia (permanen) P Australia (semi permanen) T Australia (sementara) B Belanda (tipe baru) D Belanda (tipe lama) I Indonesia U Callender Hamilton (Inggris) J Jepang R Austria (permanen) S Austria (semi permanen) X tidak ada struktur L lain-lain	CA cakar ayam LS langusng TP tiang pancang PB tiang bor TU tiang ulir SU sumur LL lain-lain	Kepala Jembatan A cap B dinding penuh K kepala jembatan khusus Pilar C cap P dinding penuh S satu kolom D dua kolom T tiga kolom atau lebih L lain-lain

F. PENILAIAN KONDISI UNTUK INVENTARISASI	
0 jembatan baru dan tanpa kerusakan 1 kerusakan kecil 2 kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang 3 kerusakan yang memerlukan tindakan secepatnya 4 kondisi kritis 5 elemen/jembatan tidak berfungsi lagi	Catatan Penilaian Kondisi Inventarisasi pada tabel diatas hanya digunakan bila Pemeriksaan Mendetail Jembatan belum dilakukan pada saat yang bersamaan dengan Pemeriksaan Inventarisasi



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEKERJAAN UMUM**

JL. MADUKORO RAYA NO. 7, TLP. (024) 76433969, FAX. (024) 76433969

SISTEM
MANAJEMEN
JEMBATAN



LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTARISASI JEMBATAN

No. Jembatan	3	3	7	4	0	7	0	7	7	0	0	1
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

LINK SUFFIX

--	--

PENDATAAN JEMBATAN

Nama Jembatan	SOMPOK I						Cabang
Koordinat	X	110,437167					
	Y	-7,005380					
Lokasi Jembatan	dari SMG		Awal Ruas		km 0+750	Jarak Dari Awal Ruas	
Tanggal Pemeriksaan	09/04/2021		Nama Pemeriksa		NIP		
			CV PIJAR MULYA WISESA				

Tipe Lintasan pilih JN, KA, S, L	S	Jumlah Bentang	2
JN : Jalan, KA : Kereta Api, S : Sungai, L : Lain-lain		Total Panjang (m)	4.10 M
Tahun Pembangunan		Sudut Miring (⁰)	

Bangunan Atas												Bangunan Bawah										
Bentang No.	Panjang Bentang (m)	Lebar Lantai Kendaraan (m)	Lebar Trotoar (m)	Tinggi Ruang Bebas (m)	Struktur Bangunan Atas				Lantai			Sandaran			No. Kepala Jbt. atau Pilar	Pondasi			Kepala Jbt atau Pilar			
					Tipe	Bahan	Asal	Kondisi	Bahan	Bahan	Kondisi	Bahan	Bahan	Kondisi		Tipe	Bahan	Kondisi	Tipe	Bahan	Kondisi	
					A	B	C	F	B	B	F	B	B	F		D	B	F	E	B	F	
1	2,60	9,70	-	5,00	P	T	I	1	T	A	0	M	M	1	Kepala Jbt 1	LS	M	2	B	M	1	
2	1,50	9,70	-	5,00	P	T	I	1	T	A	0	M	M	1	P I L A R	1	LS	M	2	P	M	1
3																2						
4																3						
5																4						
6																5						
7																6						
8																7						
9																8						
10																9						
												Kepala Jbt 2	LS	M		2	B	M	1			
Catatan																						



**LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTARISASI
 JEMBATAN**

No. Jembatan	3	3	7	4	0	7	0	7	7	0	0	1	LINK SUFFIX	

KETERANGAN TAMBAHAN

1. Batasan Fungsional

Batasan Muatan Gandar	(ton)	8 TON
Batasan Lain	(uraikan)	

2. Arus Lalu Lintas

Lebar jembatan yang ada dan pengaruhnya terhadap arus lalu lintas	Pilih 1, 2 atau 3
1. Longgar - Kendaraan bebas melintas diatas jembatan 2. Cukup lebar - Kendaraan melaju perlahan diatas jembatan 3. Sempit - Kendaraan harus sering berhenti dan antri	1

3. Jalan Alternatif dan Jalan Memutar

Jika jembatan ditutup untuk lalu lintas setiap saat apakah ada jalan alternatif melalui suatu lintasan atau penyeberangan sungai lainnya ?	(lingkari jawaban)	<input checked="" type="radio"/> Ya	Tidak
Jika ya, berapa jarak tambahan yang harus ditempuh (km)		1	

4. Data Banjir Terbesar

Muka air banjir terbesar yang diketahui :	pilih + jika diatas lantai atau - jika dibawah lantai (m)	
	Tanggal terjadinya banjir terbesar (bulan, tahun)	
	Sumber keterangan dari	

5. Tipe Jembatan dan Gambar Konstruksi

Apakah ada gambar konstruksi setelah jembatan selesai dibangun ?	(lingkari jawaban)	Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak
Apakah bangunan atas merupakan tipe standar ?	(lingkari jawaban)	<input checked="" type="radio"/> Ya	Tidak
Jika Ya, sebutkan tipe standar bangunan atas		PTI	



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PEKERJAAN UMUM

JL. MADUKORO RAYA NO. 7, TLP. (024) 76433969, FAX. (024) 76433969

NO. JEMBATAN :


3	3	7	4	0	7	0	7	7	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--


NAMA JEMBATAN :

SOMPOK I


POTONGAN MEMANJANG



TAMPAK ATAS



SITUASI





**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEKERJAAN UMUM**

JL. MADUKORO RAYA NO. 7, TLP. (024) 76433969, FAX. (024) 76433969



TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG



TAMPAK SAMPING KANAN



TAMPAK SAMPING KIRI

NOMOR JEMBATAN	NAMA JEMBATAN	LOKASI (Km)	PANJANG (M)
33.74.07.077.001	SOMPOKI	0+750	4.10 M



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEKERJAAN UMUM**

JL. MADUKORO RAYA NO. 7, TLP. (024) 76433969, FAX. (024) 76433969



KONDISI LANTAI



PONDASI LANGSUNG TERGERUS



KONDISI BANGUNAN BAWAH



KONDISI SANDARAN

NOMOR JEMBATAN	NAMA JEMBATAN	LOKASI (Km)	PANJANG (M)
33.74.07.077.001	SOMPOKI	0+750	4.10 M



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEKERJAAN UMUM

JL. MADUKORO RAYA NO. 7, TLP. (024) 76433969, FAX. (024) 76433969

SISTEM
MANAJEMEN
JEMBATAN

LAPORAN PEMERIKSAAN MENDETAIL JEMBATAN

LINK SUFFIX

No. Jembatan	3	3	7	4	0	7	0	7	7	0	0	1			
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Nama Jembatan	SOMPOK 1				Koordinat	X	110.437167
					Y	-7.005380	
Lokasi Jembatan	dari	SMG	km	Jl. Sompok			
				0+750			
Tanggal Pemeriksaan	Nama Pemeriksa			NIP			
9/4/2021	CV PIJAR MULYA WISESA						

DATA INVENTARISASI

Apakah Data Inventarisasi Betul ?	(lingkari jawaban)	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
Apabila data tidak betul, perbaikan dapat dibuat pada cetakan database dengan tinta merah dan lampirkan pada halaman ini			

PEMERIKSAAN KHUSUS

Apakah Pemeriksaan Khusus Disarankan?	(lingkari jawaban)	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
Elemen-elemen yang memerlukan Pemeriksaan Khusus			
Kode Elemen	Lokasi	Alasan untuk melakukan Pemeriksaan Khusus	
4.313	PONDASI LANGSUNG	TERGERUS	

TINDAKAN DARURAT

Apakah Tindakan Darurat Disarankan?	(lingkari jawaban)	<input checked="" type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
Elemen-elemen yang memerlukan Pemeriksaan Darurat			
Kode Elemen	Lokasi	Alasan untuk melakukan Pemeriksaan Darurat	
4.313	PONDASI LANGSUNG	TERGERUS	

Hanya untuk Keperluan Kantor Saja

Tanggal Memasukkan Data Pemeriksaan Detail	29/4/2021	Oleh	CV PIJAR MULYA WISESA
--	-----------	------	-----------------------



LAPORAN PEMERIKSAAN MENDETAIL JEMBATAN

DAFTAR KERUSAKAN UNTUK LEVEL 3-5

No. Jembatan	3	3	7	4	0	7	0	7	7	0	0	1		
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

LINK SUFFIX

EVALUASI ELEMEN

Kode	Elemen	Kode	Kerusakan	Level 5													Gambar	Foto	Kuantitas	Satuan	Tindakan Darurat	Pemeriksaan Khusus	
				Lokasi				Nilai Kondisi					Nilai Kondisi										
				A/P/B	X	Y	Z	S	R	K	F	P	NK	S	R	K							F
4.313	PONDASI LANGSUNG	201	TERGERUS					1	1	0	0	1	3										

LEVEL 3		Nilai Kondisi					
Kode	Elemen	S	R	K	F	P	NK
3.210	Aliran Sungai						
3.220	Bangunan Pengaman						
3.230	Timbunan						
3.310	Pondasi						
3.320	Kepala Jbt / Pilar						
3.410	Gelagar						
3.420	Pelat						
3.430	Pelengkung						
3.440	Balok Pelengkung						
3.450	Rangka						
3.480	Gantung						
3.500	Sistem Lantai						
3.600	Expansion Joint						
3.610	Landasan						
3.620	Sandaran						
3.700	Perlengkapan						
3.800	Gorong-gorong						
3.900	Lintasan						

LEVEL 2		Nilai Kondisi					
Kode	Elemen	S	R	K	F	P	NK
2.200	Aliaran Sungai/Timbunan						
2.300	Bangunan Bawah						
2.400	Bangunan Atas						
2.700	Perlengkapan						
2.800	Gorong-gorong						
2.900	Lintasan Basah						

LEVEL 1		Nilai Kondisi					
Kode	Elemen	S	R	K	F	P	NK
1.000	Jembatan						

PEMELIHARAAN RUTIN

1. Apakah ada penumpukan puing atau rintangan di sungai ?	(dilingkari jawaban)	Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak
2. Apakah ada penumpukan kotoran pada elemen jembatan ?		Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak
3. Apakah tumbuhan liar ?		<input checked="" type="radio"/> Ya	Tidak
4. Apakah pipa cucuran air di lantai ada yang tersumbat ?		<input checked="" type="radio"/> Ya	Tidak
5. Apakah drainage di daerah timbunan tidak cukup ?		<input checked="" type="radio"/> Ya	Tidak
6. Apakah ada lubang dan permukaan yang bergelombang ?		Ya	<input checked="" type="radio"/> Tidak
7. Apakah sandaran perlu di cat ?		<input checked="" type="radio"/> Ya	Tidak
8. Apakah plat nomor salah atau hilang ?		<input checked="" type="radio"/> Ya	Tidak
9. Apakah plat nama salah satu atau hilang ?		<input checked="" type="radio"/> Ya	Tidak



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEKERJAAN UMUM
JL. MADUKORO RAYA NO. 7, TLP. (024) 76433969, FAX. (024) 76433969

SISTEM
MANAJEMEN
JEMBATAN

LAPORAN PEMERIKSAAN MENDETAIL JEMBATAN

<i>No. Jembatan</i>	3	3	7	4	0	7	0	7	7	0	0	1
---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

LINK SUFFIX

--	--

CATATAN-CATATAN DAN GAMBAR-GAMBAR

1. PONDASI LANGSUNG TERGERUS



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEKERJAAN UMUM

JL. MADUKORO RAYA NO. 7, TLP. (024) 76433969, FAX. (024) 76433969

NO. JEMBATAN :


3 3 7 4 0 7 0 7 7 0 0 1




NAMA JEMBATAN :

SOMPOK 1


POTONGAN MEMANJANG



TAMPAK ATAS



SITUASI





**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEKERJAAN UMUM**

JL. MADUKORO RAYA NO. 7, TLP. (024) 76433969, FAX. (024) 76433969



TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG



TAMPAK SAMPING KANAN



TAMPAK SAMPING KIRI

NOMOR JEMBATAN	NAMA JEMBATAN	LOKASI (Km)	PANJANG (M)
33.74.07.077.001	SOMPOKI	0+750	4.10 M



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEKERJAAN UMUM

JL. MADUKORO RAYA NO. 7, TLP. (024) 76433969, FAX. (024) 76433969



KONDISI LANTAI



PONDASI LANGSUNG TERGERUS



KONDISI BANGUNAN BAWAH



KONDISI SANDARAN

NOMOR JEMBATAN	NAMA JEMBATAN	LOKASI (Km)	PANJANG (M)
33.74.07.077.001	SOMPOKI	0+750	4.10 M



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEKERJAAN UMUM

JL. MADUKORO RAYA NO. 7, TLP. (024) 76433969, FAX. (024) 76433969



TAMPAK ATAS BAGIAN DEPAN



TAMPAK ATAS BAGIAN BELAKANG



TAMPAK ATAS BAGIAN KANAN



TAMPAK ATAS BAGIAN KIRI

NOMOR JEMBATAN	NAMA JEMBATAN	LOKASI (Km)	PANJANG (M)
33.74.07.077.001	SOMPOKI	0+750	4.10 M



NO. JEMBATAN :


3	3	7	4	0	7	0	7	7	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NAMA JEMBATAN : SOMPOK 1

LAPORAN PEMERIKSAAN MENDETAIL
JEMBATAN

LINK SUFFIX

No. Jembatan	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>3</td><td>3</td><td>7</td><td>4</td><td>0</td><td>7</td><td>0</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	3	3	7	4	0	7	0	7	7	0	0	1	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
3	3	7	4	0	7	0	7	7	0	0	1			




Nama Jembatan		SOMPOK 1		Koordinat	X	110.437167
					Y	-7.005380
Lokasi Jembatan	dari	SMG	km	Jl. Sompok		
				0+750		
Tanggal Pemeriksaan	Nama Pemeriksa		NIP			
9/4/2021	CV PIJAR MULYA WISESA					

DATA INVENTARISASI

Apakah Data Inventarisasi Betul ? (lingkari jawaban) Ya Tidak

Apabila data tidak betul, perbaikan dapat dibuat pada cetakan database dengan tinta merah dan lampirkan pada halaman ini



PEMERIKSAAN KHUSUS

Apakah Pemeriksaan Khusus Disarankan? (lingkari jawaban) Ya Tidak

Elemen-elemen yang memerlukan Pemeriksaan Khusus

Kode Elemen	Lokasi	Alasan untuk melakukan Pemeriksaan Khusus
4.313	PONDASILANGSUNG	TERGERUS

TINDAKAN DARURAT

Apakah Tindakan Darurat Disarankan? (lingkari jawaban) Ya Tidak

Elemen-elemen yang memerlukan Pemeriksaan Darurat

Kode Elemen	Lokasi	Alasan untuk melakukan Pemeriksaan Darurat
4.313	PONDASILANGSUNG	TERGERUS

Hanya untuk Keperluan Kantor Saja

Tanggal Memasukkan Data Pemeriksaan Detail	29/4/2021	Oleh	CV PIJAR MULYA WISESA
--	-----------	------	-----------------------

